

# PCWaageWin

Übernahme von Wiegedaten über serielle Schnittstelle. Speicherung in XML / CSV / XLS Datei für die weitere Bearbeitung mit Office / Excel o.a. Software.

Bedienung: Vor Übernahme der Wiegedaten zuerst in der Software den COM Port auswählen und öffnen!

Voreingestellte Parameter für COM Port: 9600bps - 8 Datenbit - NO Parity - 1 Stopbit. Parameter lassen sich über CONFIG - COM Settings einstellen.

PC Software für MS Windows. Demo Version (ohne Seriennummer) beinhaltet Einschränkungen bei Programmstart und beim Speichern der Datensätze. Beim Erwerb der Vollversion entfallen diese Beschränkungen!

## Installation

Aufwändige Installation unnötig! Programm in ein Verzeichnis kopieren und starten.

Achtung: Windows DOT.NET Programm. Benötigt das Microsoft DOT Net Framework ab Vers. 2.xx für den Betrieb. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung!

## Versionen und Updates

### V 1.0.3      20100126

- Anzeige Demoversion optimiert. Versionsanzeige optimiert. DE und EN verfügbar.
- Speichern XLS CSV Exel wahlweise TAB oder Semikolon eingebaut.

### DE 1.0.2      20100125

- Lizenznummer eingebaut. Ohne Lizenz = Demoversion. Startverzögerung + Anzahl Datensätze beschränkt. Mit Lizenz = Beschränkungen und Verzögerung entfallen.
- COM Port Parameter Settings eingebaut
- DE und EN Version erstellt. Zweisprachig mit Übersetzung.

### DE 1.0.1      20091106

- . Demoversion optimiert. (Nach Anweisung GF)
- . Fehler COM Port abgefangen

### DE 1.0.0      20090523

- Basisprogramm. Getestet an Waage PZE System.